

Ch.1 Rappels Mathématiques: Calcul des Incertitudes

CUAT-IST 18.10.2010 K.Demmouche

(cours 1 Phys1) suite 1

1 Introduction

Mesurer une grandeur: c'est l'exprimer en nombre, c.à.d chercher combien de fois d'une grandeur de la même espèce choisie comme *unité*.

Exemple: Longueur d'une table L

$$L = 5 \text{ m} \rightarrow 5 \text{ fois le mètre.} \quad (1)$$

On arrive au même résultat en faisant la somme de 5 longueur d'1 mètre. On définit aussi le rapport de la longueur par l'unité choisie qui donne un nombre réel

$$5 = \frac{L}{m}. \quad (2)$$

Une grandeur est mesurable si l'on sait définir le rapport, la somme et égalité.


2 Valeur exacte et valeur approchée

La valeur exacte est un concept. Dans la plupart des cas la valeur exacte ne peut être déterminée. Par ailleurs la valeur mesurée expérimentalement d'une grandeur physique A n'est qu'une valeur *approchée* de la valeur *exacte* (vraie).

La différence entre ces deux valeurs δA définit l'*erreur absolue* de la mesure

$$\delta A = A_{\text{mesure}} - A_{\text{vraie}} = A_0 - A_e. \quad (3)$$

Cette erreur est le résultat de plusieurs erreurs de causes diverses:



Erreurs systématiques: résultat de l'emploi d'une méthode déterminée ou d'instrument imparfait.

Pour éliminer ces erreurs il faut contrôler les appareils de mesure.

Erreurs accidentelles

Elles sont comisent par l'opérateur (l'expérimentateur).

3 Incertitude absolue

L'erreur absolue n'étant aussi pas connue, on doit se contenter d'en chercher une limite supérieur de δA . Cette limite appelée l'*Incertitude absolue* et notée ΔA :

$$|\delta A| \leq \Delta A. \quad (4)$$

L'erreur ne peut excéder l'incertitude absolue dans le cas le plus défavorable de la mesure

Exemple: La mesure d'une longueur deux fois donne:

$$209.5 \text{ mm et } 210.5 \text{ mm}. \quad (5)$$

$$l_0 = 210 \text{ mm} \quad (6)$$

$$\Delta l = 0.5 \text{ mm}. \quad (7)$$

Donc

$$209.5 \text{ mm} \leq l_0 \leq 210.5 \text{ mm}. \quad (8)$$

4 Incertitude relative

Elle donne une information sur la précision de la mesure, c'est un nombre sans dimension qui est le rapport r entre l'incertitude absolue et la valeur mesurée:

$$r = \frac{\Delta A}{A_0} \quad (9)$$

$$\text{Precision} = \frac{\Delta A}{A_0} \times 100\%. \quad (10)$$

Exemple:

$$\frac{\Delta L}{L_0} = 2.5 \times 10^{-3} \rightarrow \text{precision} = 2.5 \text{ par mille}. \quad (11)$$

5 La mesure indirecte

Pour mesurer une résistance Ohmique, on mesure tout d'abord dans un circuit la tension V aux bornes de la résistance et le courant qui la traverse I . V et I sont mesués donc *directement* et indépendamment:

$$I = I_0 \pm \Delta I \quad (12)$$

$$V = V_0 \pm \Delta V. \quad (13)$$

La résistance R est calculée par la loi d'Ohm $V = RI$, mais nous voulons aussi déterminer ΔR ! où

$$R = f(V, I). \quad (14)$$

Supposons que u, v, w sont des grandeurs mesurées directement et

$$y = f(u, v, w). \quad (15)$$

et on veut déterminer indirectement $y_0 \pm \Delta y$. On distingue les deux cas:

A- Somme algébrique

Si y est une somme algébrique:

$$y = nu + pv + qw + c \text{ avec } n, p, q, c \text{ constantes réelles.} \quad (16)$$

L'erreur absolue s'écrit

$$\delta y = n\delta u + p\delta v + q\delta w \quad (17)$$

où c n'apparaît pas puisque c'est une constante qui ne subit aucune variation.

L'incertitude absolue est la majoration de cette erreur en remplaçant tout les δ par Δ et en prenant les constantes en valeur absolue:

$$\Delta y = |n|\Delta u + |p|\Delta v + |q|\Delta w. \quad (18)$$

B- Multiplication

Supposons que

$$y = cu^n v^p w^q \text{ avec } n, p, q, c \text{ constantes réelles.} \quad (19)$$

Pour écrire δy on procède à un calcul variationnel, en commençant tout d'abord par calculer la différentielle dy :

$$dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv + \frac{\partial y}{\partial w} dw, \quad (20)$$

$$\delta y = \frac{\partial y}{\partial u} \delta u + \frac{\partial y}{\partial v} \delta v + \frac{\partial y}{\partial w} \delta w, \quad (21)$$

Ceci donne pour l'incertitude absolue

$$\Delta y = \frac{\partial y}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v + \frac{\partial y}{\partial w} \Delta w. \quad (22)$$

On remplace les dérivées partielles de y , ça donne

$$\Delta y = |cnu^{n-1}v^p w^q| \Delta u + |cu^n pv^{p-1} w^q| \Delta v + |cu^n v^p qw^{q-1}| \Delta w, \quad (23)$$

Si on divise de part et d'autre par $y = cu^n v^p w^q$, on obtient l'erreur relative

$$\frac{\Delta y}{|y|} = |n| \frac{\Delta u}{|u|} + |p| \frac{\Delta v}{|v|} + |q| \frac{\Delta w}{|w|}. \quad (24)$$

On obtient exactement le même résultat si on utilise la fonction logarithmique et puis la différentielle, par exemple

$$\log y = \log c + n \log u + p \log v + q \log w \quad (25)$$

$$d \log y = \underbrace{d \log c}_{=0} + nd \log u + pd \log v + qd \log w \quad (26)$$

$$\frac{dy}{y} = n \frac{du}{u} + p \frac{dv}{v} + q \frac{dw}{w}, \quad (27)$$

parceque

$$df(x) = \frac{\partial f}{\partial x} dx = f' dx. \quad (28)$$

Maintenant on obtient la relation de l'incertitude absolue en remplaçant:

- Toutes les quantités sans le Δ par leurs valeurs absolues.
- Tous les signes $-$ par le signe $+$
- d par Δ .

On obtient à la fin

$$\frac{\Delta y}{|y|} = |n| \frac{\Delta u}{|u|} + |p| \frac{\Delta v}{|v|} + |q| \frac{\Delta w}{|w|}. \quad (29)$$

Exemple:

L'énergie Q dissipée dans un conducteur Ohmique R parcourus par un courant I pendant un temps t est donnée par

$$Q = RI^2t. \quad (30)$$

Calculer ΔQ .

On a

$$\log Q = \log R + 2 \log I + \log t \quad (31)$$

$$d \log Q = d \log R + 2 d \log I + d \log t \quad (32)$$

$$\frac{dQ}{Q} = \frac{dR}{R} + 2 \frac{dI}{I} + \frac{dt}{t} \quad (33)$$

On obtient donc

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta R}{R} + 2 \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta t}{t} \quad (34)$$

Enfin,

$$\Delta Q = Q \left(\frac{\Delta R}{R} + 2 \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta t}{t} \right) \geq 0. \quad (35)$$